


Entidade Gestora:

APIN

Zona Industrial de Penela, lote 15, 3230-347 PENELA
Tel. + 351 239 840 672, Fax , E-mail rui.simoes@apin.pt

Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Delegação (empresa municipal ou intermunicipal)
Entidade titular	CM de Alvaizere, CM de Ansião, CM de Castanheira de Pera, CM de Figueiró dos Vinhos, CM de Góis, CM de Lousã, CM de Pampilhosa da Serra, CM de Pedrógão Grande, CM de Penacova, CM de Penela, CM de Vila Nva de Pbiaries
Composição acionista	CM de Alvaizere: 8,98%; CM de Ansião: 13,73%, CM de Castanheira de Pêra: 4,26%; CM de Figueiró dos Vinhos: 5,82%; CM de Góis: 7,20%, CM de Lousã: 18,39%, CM de Pampilhosa da Serra: 7,90%; CM de Pedrógão Grande: 5,54%; CM de Penacova: 14,04%; CM de Penela: 6,77%; CM de Vila Nva de Pbiaries: 7,37%
Período de vigência do contrato	2019 - 2049
Tipo de serviço	Em baixa
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	Águas do Vale do Tejo, S.A. e Águas do Centro Litoral, S.A.
Entidades gestoras das quais importa água	Águas do Planalto CM de Arganil CM de Condeixa-a-Nova
Entidades gestoras para as quais exporta água	Águas do Baixo Mondego e Gândara Águas de Ourém
Juntas de freguesia que prestam o serviço	NA
Alojamentos servidos (n.º)	54293
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural
Volume de atividade (m³/ano)	4223319
Plano de contingência	Não
Plano de eficiência energética	Não
Plano de segurança da água	Não



Perfil do sistema de abastecimento de água:

Comprimento da rede (km)	2917,8
Captações de água subterrânea (n.º)	197
Captações de água superficial (n.º)	4
Estações elevatórias (n.º)	72
Estações de tratamento de água (n.º)	3
Outras instalações de tratamento (n.º)	85
Postos de recloragem (n.º)	80
Reservatórios (n.º)	393
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	77
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	0
Índice de medição de caudais (em 200)	55
Densidade de ramais (n.º de ramais/km de rede)	22
Capacidade de reserva de água tratada (dias)	1
Cumprimento do licenciamento das captações (%)	12
Índice de valor de infraestrutura (entre 0 e 1)	0,16
Índice de segurança e resiliência (em 200)	38
Sazonalidade do abastecimento de água	2
Emissões indiretas de gases com efeito de estufa (kg CO ₂ e/m³)	0,03
Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%)	NA
Benefício do tarifário social (%)	61
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	100

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2022	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2020 - 2022	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR					
AA 01 - Acessibilidade física do serviço	●	100 % [80; 100]	★	■ ■ ■ ■	
AA 02 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,58 % [0; 0,50]	★★★	■ ■ ■ ■	
AA 03 - Ocorrência de falhas no abastecimento	■	NA [0; 15]		■	Face à metodologia e resultados obtidos a ERSAR optou por não avaliar o indicador para as entidades gestoras em baixa.
AA 04 - Água segura	●	98,62 % [98,50; 100]	★★★	■ ■ ■ ■	
AA 05 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	●	99 % 100	★	■ ■ ■ ■	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AA 06 - Cobertura dos gastos	●	91 % [100; 110]	★★	■ ■ ■ ■	
AA 07 - Adesão ao serviço	●	85,3 % [95,0; 100,0]	★	■ ■ ■ ■	
AA 08 - Água não faturada	●	56,3 % [0,0; 20,0]	★★★	■ ■ ■ ■	
AA 09 - Reabilitação de condutas	●	2,0 %/ano [1,5; 4,0]	★	■ ■ ■ ■	
AA 10 - Ocorrência de avarias em condutas	●	29 /(100 km.ano) [0; 30]	★	■ ■ ■ ■	
AA 11 - Utilização da infraestrutura de tratamento	●	45 % [70; 90]	★	■ ■ ■ ■	
AA 13 - Adequação dos recursos humanos no tratamento de água	●	67,1 /(10 ⁶ m ³ .ano) [0,7; 2,1]	★★★	■ ■ ■ ■	
AA 14 - Adequação dos recursos humanos de distribuição de água	●	0,7 /1000 ramais [2,0; 4,0]	★★	■ ■ ■ ■	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AA 15 - Perdas reais de água	●	217 l/(ramal.dia) [0; 100]	★	■ ■ ■ ■	
AA 16 - Eficiência energética de instalações elevatórias	●	1,61 kWh/(m ³ .100m) [0,27; 0,43]	★	■ ■ ■ ■	
AA 17 - Produção de lamas de tratamento	Ⓢ	0,00 kg/m ³ [0; 0,04]	★★★	Ⓢ	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
AA 18 - Produção própria de energia	●	0 % ≥-10	★★★	■ ■ ■ ■	

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; Ⓢ alerta; ■ NA não aplicável; ✗ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória. A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.